

## **Motion 2**

Ytkällan eller vattenkällan belägen ovanför pumphuset, även denna belägen utanför FFS GA:1 används inte idag primärt för vattenförsörjningen. Skadan på stängslet av källan idag består av ett trasigt nedre gångjärn på ingångsdörren. Detta har mycket riktigt varit en punkt på verksamhetsplanen under flera år. Styrelsens ambition är fortsatt att dörren ska lagas. Anledningen till att det inte är utfört beror på att källan inte används som vattentäkt primärt, och att styrelsen har prioriterat andra arbetsuppgifter.

Att älgar skulle kunna öppna dörren trots skadan och komma mellan med hornen ser vi som föga troligt.

### **Svar på motion 2**

Dörrens gångjärn och ev. andra skador på stängslet kommer att lagas enl. tidigare beslut.

Motionen styrkes